

Типовые схемы подключения

Количество полюсов			
1P	2P	3P	4P
1	1 3	1 3 5	1 3 5 7
*	*	*	*
2	2 4	2 4 6	2 4 6 8

Особенности монтажа

Проводник			Шина соединительная
Жесткий	Гибкий	С наконечником	«PIN» и «FORK»

Габаритные размеры (мм)

